

ADMINISTRATIE SPEELTERREINEN

“Het logboek”

Wat zegt het KB?

KB 28 maart 2001 & 28 september 2003, uitbating, Hoofdstuk II, Art. 5.

- ▣ De uitbater, eventueel bijgestaan door derden, stelt voor het speelterrein een inspectie- en onderhoudsschema op.
- ▣ Dit schema heeft ten minste betrekking op:
 - het regelmatig nazicht;
 - het onderhoud;
 - de periodieke controles.

Wat zegt het KB?

KB 28 maart 2001 & 28 september 2003, veiligheid,
Hoofdstuk IV, Art. 9

- ▣ De uitbater dient, te allen tijde:
 - te kunnen aantonen dat een risicoanalyse werd uitgevoerd;
 - de resultaten van deze risicoanalyse en de op basis daarvan vastgestelde preventiemaatregelen beschikbaar te houden;
 - het inspectie- en onderhoudschema beschikbaar te houden;
 - te kunnen aantonen dat dit inspectie- en onderhoudsschema op een correcte wijze wordt opgevolgd.

1. AANTOONBAARHEID

1. Aantoonbaarheid

- ▣ Een logboek is niet verplicht.
- ▣ MAAR: Aantoonbaarheid is moeilijk als je het niet bijhoudt.
- ▣ Inspectie FOD wil zien dat je “als een goed huisvader” beheert.
- ▣ Dan toch maar een logboek?

Inhoud logboek

- ▣ Aanleg: datum, leverancier, technische fiche, onderhoudsschema, ...
- ▣ Toestelnummers (alfanumerieke plaatjes)
- ▣ Uitgevoerde RA bij ingebruikname, latere RA
- ▣ Uitgevoerde preventiemaatregelen
- ▣ Nazicht (periodiek, onderhoud, controle)
- ▣ Incidenten en ongevallen
- ▣ ...

Inhoud Logboek (toestelidentificatie)

Handboek p 197



LOGBOEK				Nr.
Naam van het speeltoestel		Artikelnummer		Bouwjaar
Locatie van het speeltoestel		Ordernummer		Plaatsingsdatum
Beschrijving van het toestel		Factuurnummer		Aanschafwaarde
Fabrikant	Importeur	Keuring	Installateur	
		Nummer certificaat:		
		Datum keuring		
	Eigenaar	Uitbater		
Naam				
Straat/Huisnummer				
Postcode/Woonplaats				
Telefoon/Fax				
Fax				
E-mail				
Contactpersoon				
Land				
Bijzonderheden:				
Bodemmateriaal:				
Vrije ruimte van het toestel:				

Inhoud Logboek (opvolging per toestel)

Handboek p 198

LOGBOEK						Nr.
						Blad nr.
<i>Registratie van nazicht, onderhoud en controle</i>						
Datum	Tijdstip	Naam inspecteur	Type van inspectie Geconstateerde gebreken	Reparatie uitgevoerd door	Vervangen onderdelen	Leverancier onderdelen
<i>Registratie van ongevallen</i>						
Datum	Naam en adres slachtoffer	Oorzaak of vermoedelijke oorzaak	Opgetreden persoonlijk letsel	Genomen maatregelen		
<i>Registratie van klachten</i>						
Datum	Omschrijving	Maatregelen	Maatregelen uitgevoerd door	Vervangen onderdelen	Leverancier onderdelen	

Digitaal or not digitaal ?




That's NOT the question!

- ▣ Als je het niet op papier in orde houdt, dan ook niet digitaal.
- ▣ Hangt van de gemeente, uitbater, ... af:
 - Indien slechts enkele speelterreinen met enkele toestellen: kosten baten papier is beter.
 - Indien stad met 100+ terreinen: digitaal is beter.

Voorbeelden logboek




Voorbeelden logboek


Object eigenschappen		Bevindingen	Eigenschappen	Kaart	Fotos	Documenten en links	Logboek	Gebeurtenissen
Aangemaakt	11 december 2008 10:43:42							
Opgewaardeerd	20 februari 2013 14:22:16							
Klant	Gemeente Heerhugowaard							
Object locatie	40.1 Jan Glijnisweg 55							
Object type	Speeltoestellen/Wipstoestellen/Type 2B - Enkelpoints - Meerdere richtingen							
Object naam	Klavertje 4							
Fabrikant	KOMPAN A/S							
Type nummer	M128							
Serie nummer	102.03							
Installatie datum	01 januari 2000							
Vervangjaar	2014							
Levensduur	14 jaren							
Catalogus prijs	€ 725,00							
Leeftijdsgroep	Jonge kinderen (0-5 jr): Ja Schoolkinderen (6-11 jr): Nee Jongeren (12-18 jr): Nee							
Gearchiveerd	Nee							
Verwijderd	Nee							
Openstaande bevindingen	0							
Totaal aantal bevindingen	2							
Fotos								
Aantekeningen								
Overige velden								
Groep								
Ondergrond								
Gekoppelde objecten								
Ondergrond	Ondergronden/Algemeen oppervlak/Gras / grond - Klavertje 4 onder							

Object eigenschappen

Type	Datum	Gebruikersnaam	Details
Object gewijzigd	feb 20, 2013	Monique Koppejan	
Geïnspecteerd	feb 14, 2013	Arie van der Plaats	link
Geïnspecteerd	okt 23, 2012	Machiel van Ingen	From PDA link
Object gewijzigd	aug 28, 2012	Monique Koppejan	
Object gewijzigd	aug 28, 2012	Monique Koppejan	
Actie afgesloten	jun 28, 2012	Machiel van Ingen	link
Bevinding afgerond	jun 28, 2012	Machiel van Ingen	link
Object gewijzigd	jun 28, 2012	Machiel van Ingen	
Geïnspecteerd	apr 26, 2012	Machiel van Ingen	From PDA link
Geïnspecteerd	jan 25, 2012	Arie van der Plaats	From PDA link
Geïnspecteerd	jan 26, 2011	Arie van der Plaats	From PDA link
Geïnspecteerd	feb 26, 2010	Arie van der Plaats	From PDA link
Actie	feb 26, 2010	Arie van der Plaats	From PDA link
Bevinding gewijzigd	feb 26, 2010	Arie van der Plaats	From PDA link
Bevinding	feb 26, 2010	Arie van der Plaats	From PDA link
Geïnspecteerd	jan 29, 2009	Arie van der Plaats	From PDA link

Voorbeelden logboek


Onderhoud speel- en sportterreinen.



Logboek Terreinen Rapport > Beheer >

Start > Logboek

Type terrein / postcode : Speelplein > 2100 DEURNE (ANTWERPEN) > 29-02-2016

Terrein : 1 Schijnijde >

Toestel : 1 Schijnijde - DE/10/07 >

Werkbon-Nr : Zoek Werkbon-Nr

Logboek toestel

Logboekstap Foto's v/h toestel waarbij de logboekstap hoort.

Wissel	Datum	Logboekstap	OK?	WlBar	WlB - type	WlB - opdracht	State afhandl. WlB
	18-02-2016	onderh. controle alle toestellen (maandelijkse)	Niet OK	10504	Onderhoud	Alle ondergronden aanvullen met boomschors.	Aangemaakt door
	18-01-2016	onderh. controle alle toestellen (maandelijks)	OK	0			
	14-01-2016	onderhoudscontrole	Niet OK	10321	Aanpassing	Verwijderen Jaasperpaal en stockeren	Aangemaakt door
	30-12-2015	onderh. controle alle toestellen (maandelijks)	OK	0			
	04-12-2015	onderh. controle alle toestellen (maandelijks)	OK	0			
	28-10-2015	onderh. controle alle toestellen (maandelijks)	OK	0			
	23-09-2015	onderh. controle alle toestellen (maandelijks)	OK	0			
	13-07-2015	onderh. controle alle toestellen (maandelijks)	OK	0			
	30-06-2015	Melding	Niet OK	9066	Aanpassing	Info-sticker plaatsen aan omheining + plexi	Uitgevoerd door
	30-06-2015	Melding	Niet OK	9067	Onderhoud	palen verwijderen op nieuw terrein'tje. Betonnen voeten met rood-witte palen. 3 stuks	Uitgevoerd door

Datum :
 Wijzig de datum van de bijhorende logboekstappen (enkel bij plein / alle toestellen).

1 2 3 4 5 6

1 - 10 van 52

2. MELDUNGSPFLICHT

Wat zegt het KB?

KB 28 maart 2001 & 28 september 2003, uitbating,
Hoofdstuk IV, Art. 10

- ▣ De uitbater licht het Centraal Meldpunt voor producten onmiddellijk in over elk ernstig incident en elk ernstig ongeval dat een gebruiker of derde overkomt tijdens het gebruik van een speelterrein of speeltoestel.

De uitbater

- ▣ Niet de inspecteur...
- ▣ Tenzij er bv. jarenlange verwaarlozing wordt vastgesteld
- ▣ Maar dan misschien eerder als bezorgde burger dan als inspecteur...

Centraal Meldpunt

- ▣ FOD Economie
- ▣ Adres p23

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid
Centraal Meldpunt voor Producten
North Gate III
Koning Albert II laan 16
1000 Brussel
Tel.: 02 277 92 78
Fax: 02 277 54 38
E-mail: info.consumentenproducten@economie.fgov.be

- ▣ <http://economie.fgov.be/nl/>

Incident of ongeval?

- ▣ Incident = bijna ongeval “er zou een ongeval kunnen gebeuren”
 - Een ongeval dat goed is afgelopen
 - Een inspectie die vaststelt dat een ernstig ongeval zou kunnen plaatsvinden

Vb.: tussenkomst brandweer om iemand te bevrijden uit tunnel
- ▣ Ongeval = medische hulp vereist
 - geen schaafwondjes of zo
 - Wel beenbreuk, ...
 - Bij twijfel contact opnemen

VRAGEN ?